

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „userport“ vom 18. Januar 2020, 16:34

[JimSalabim](#)

Bei mir funktioniert z.B. [dieses Gehäuse](#) von Adwits auch nicht am USB-C Port, am USB 3.1 Port geht es.

Wird wohl das gleiche Problem sein, oder?

Eine Gegenprobe mit dem Adwits-Gehäuse am anderen Rechner (Z270X-UD5 / High Sierra) gemacht und da geht es am USB-C Port.

Am Designare Mainboard funktioniert es unter Win10 ebenfalls an beiden USB-C Ports problemlos.