

Erledigt

Wer möchte mir helfen? AMD Installation Ryzen....

Beitrag von „ralf.“ vom 18. Januar 2020, 17:06

XFx 460 sind weniger geeignet.

Im Forum hat ein User mal eine passive XFX 460 probiert. Es gibt im Netz keine Anleitung wie man die Firmware flashen kann. Auch damit ging es nicht.

Hier mit Sapphire-Bios [Kein Boot mit RX460](#)