

# **X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!**

**Beitrag von „DSM2“ vom 18. Januar 2020, 22:01**

Aus meinem tutorial kann man deutlich mehr übernehmen und ja wenn der MSR Lock aktiv war dann wundert es mich nicht das du nicht weiter kamst.

Die Thunderbolt Setting ist jedenfalls nicht das Problem.

Wenn MSR Lock aktiv, muss die konfig entsprechend konfiguriert sein, da dies nicht der Fall war, bliebst du gleich am Anfang schon hängen.

Mein Guide ist nicht nur hilfreich für ein Sage Board.

Also ruhig mal genauer anschauen!