

Erledigt **festplatten als nicht identifiziert**

Beitrag von „Urgeist“ vom 19. Januar 2020, 00:07

Moment mal! Das ist exakt der gleiche Controller wie meiner! Ist ein "Intel P55 Express" meldet sich unter Linux aber als "Intel 5 Series/3400 Series Chipset 6 port SATA AHCI Controller (rev 06)".

Der ist unter High Sierra problematisch. Wenn jemand ne saubere Lösung dafür hat, immer her

damit. 

In die Einstellung musst du und alles auf AHCI stellen und dann die Platte an den Port vom GIGABYTE SATA2 chip hängen (siehe Bild).



In diesem Video hat jemand mal eine alte MacOS Version mit deinem Board installiert. Vielleicht sind manche Einstellungen von ihm nützlich für dich:

<https://www.youtube.com/watch?v=HtxTuKiCFu8>