

X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!

Beitrag von „pebbly“ vom 19. Januar 2020, 02:19

Wenn mich meine Erinnerungen nicht täuschen, bedeutet „gioscreelockstate“, dass die GPU nicht richtig konfiguriert ist. Schau mal in Devices und im Graphic Teil.