

**Erledigt**

## **noch zu früh für ML 10.8.3 aus AppStore mit Multibeast 5.2.1?**

**Beitrag von „olipa1610++“ vom 17. März 2013, 08:42**

Dachte dass der ML evtl. noch neueres BIOS benötigt?

Kann es an irgendwelchen Einstellungen liegen.

Den Stick den ich heute Nacht gemacht habe; hat in Unibeast jetzt keine Häkchen!

Wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt sieht alles normal aus. Aber dann immer wieder Neustart.