

## **Erledigt** T440s Mojave

**Beitrag von „kru102“ vom 19. Januar 2020, 11:46**

Poste jetzt wiederum in meinen alten thread, da ich die EFI von [grt](#) nutze.

Habe Catalina seit Herbst erfolgreich am Laufen. Nun bemerke ich, dass das Bluetooth zwar angezeigt wird, ich aber keine Verbindung mit Geräten schaffe (Ich nutze das nicht so oft am Laptop).

Die kexte sind aktuell.

Nutze jetzt BrcmBluetoothinjector.kext BrcmFirmwareDate.kext BrcmPachRAM3.kext

Die USBInjectAll.kext ist anstelle von der USBT440s im Others.

die confi.plist habe ich laut einem anderen thread versuchsweise ergänzt:

- kext to patch hinzugefügt:

com.apple.iokit.IOUSBHostFamily

com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

und Patches hinzugefügt: change EHC1 to EH01, change EHC2 to EH02, Change XHCI to XHC, Rename XHC1 to XHC (USB)

Meine laienhaften Versuche änderten nichts an der Problematik.

Vielleicht könntet ihr nochmal einen schnellen Blick drauf werfen. Ihr habt Ahnung.

Mercy