

**Erledigt**

**Ich brauche Eure Hilfe: => Z77x-UD3H rev. 1.1 habe mit der WLAN/Bluetooth Karte (BCM943602CS) keinen funktionierenden Sleep mehr.**

**Beitrag von „SPIDER“ vom 19. Januar 2020, 22:17**

[Zitat von al6042](#)

Das ist der Wert um den Port HP23 von USB2.0 (Wert 0) auf intern (Wert 255) zu setzen.

Laut den ersten Screenshots aus [#1](#) wäre das korrekt

Hat aber dazu geführt, dass BT gar nicht mehr funktioniert hat.