

**Erledigt**

## **Ich brauche Eure Hilfe: => Z77x-UD3H rev. 1.1 habe mit der WLAN/Bluetooth Karte (BCM943602CS) keinen funktionierenden Sleep mehr.**

**Beitrag von „SPIDER“ vom 20. Januar 2020, 06:10**

Moin DSM2,

genau damit beschäftige ich mich gerade seit Tagen, habe da aber irgendwie einen Knoten im Kopf.

Ich habe auf der Rückseite nur einen funktionierenden USB 3 Anschluß, mit GenericUSBXHCI.kext sind es mehr als nur der eine Port.

[Hier ist ein Ansatz zur DW1560](#) mit dem selben Problem, ich denke das wäre auch für mich der richtige Lösungsweg der auch Updatesicher ist.

Ich denke mit einer richtigen Definition der Ports wird das Problem auch bei mir gelöst sein.