

**Erledigt**

## **Soundwiedergabe stockt und bricht ab nach einiger Zeit.**

**Beitrag von „g-force“ vom 20. Januar 2020, 06:20**

[Marfti](#) Das ist vermutlich ein Problem mit der Samplerate der PreSonus. Stelle die Samplerate auf 41.000 Hz und 16 bit, evtl. mit dieser Einstellung etwas experimentieren.