

Erledigt

Natives NVRAM auf dem Z390, Durchbruch?

Beitrag von „JimSalabim“ vom 20. Januar 2020, 13:23

Also, ich hab jetzt die SSDT-PM mit der SSDT-PMC von Acidanthera ersetzt. Danach wollte er macOS nicht nach jedem Neustart booten, aber ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Nachdem ich jetzt slide=0 wieder hinzugefügt habe, bootet er bisher jedes Mal anständig und der NVRAM funktioniert weiterhin einwandfrei.