

# Z390 Gaming X OpenCore

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 20. Januar 2020, 17:39**

Für USB solltest du mit dem Hackintool einen USB.kext erstellen, damit du nicht über das 15Port-Limit kommst. Das Port-Limit mit Patches komplett auszuhebeln macht wohl öfters mal Probleme bzw. funktionieren die Patches nach einem Update eventuell nicht mehr.

Eine Anleitung für 's Hackintool sollte du hier über die Suche finden.