

Erledigt

Natives NVRAM auf dem Z390, Durchbruch?

Beitrag von „JimSalabim“ vom 20. Januar 2020, 20:13

[Zitat von macdream](#)

Wie bereits an anderer Stelle besprochen habe ich [SIP](#) aktiv (0x00) und nutze kein Slide.

Danke für den Hinweis mit der [SIP](#). Das geht bei mir jetzt auch 😊 Mit CsrActiveConfig auf 0x00 bootet er jetzt einwandfrei, das ging vorher nicht. Das Terminal bestätigt über "*csrutil status*" natürlich auch, dass [SIP](#) enabled ist.

Meine weitere slide-Beobachtung ist jedenfalls die: Ohne slide=0 bekomme ich nach einem NVRAM Reset und anschließendem Reboot immer erstmal das Halteverbotszeichen. Ab einem erneuten Reboot scheint es dann aber recht zuverlässig zu gehen, auch wenn der Rechner zwischendurch komplett vom Netz getrennt war.