

[ASRock Z97M Anniversary] Kein USB3 und Ethernet

Beitrag von „griven“ vom 21. Januar 2020, 10:44

[fboulegue](#) falls das Problem noch besteht es könnte sich auch schlicht und ergreifend der Port bzw. dessen Firmware aufgehängt haben was dann oft das gleiche Verhalten zur Folge hat (Gerät wird im IOREG erkannt und der Treiber geladen es bleibt aber ohne Funktion). Abhilfe in dem Fall lässt sich schaffen indem man das Board komplett vom Strom nimmt (Netzkabel abziehen, Ein/Ausschalter am Gehäuse mehrfach betätigen um alle Elkos im Netzteil und auf dem Board komplett zu entladen). Durch die Aktion wird erreicht das alle Bauteile auf dem Mainboard einen Reset fahren eben auch der Lan Controller in den meisten Fällen geht es anschließend dann wieder 😊