

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „apfelnico“ vom 21. Januar 2020, 22:36

[revunix](#)

Deine "SSDT-EC-USBX.aml mit zwei Definitionsblöcken sieht etwas merkwürdig aus. Das würde ich mal zusammenfassen. Nehme an, dass der untere Teil so wie es ist, gar nicht geladen wird.

"EC" hätte ich auch in den Scope "LPCB" gesetzt, wo es - wenn vorhanden - auch steht.