

Z170MX Gaming 5 Audio problem Front MIC funktioniert nicht

Beitrag von „Blackninja_1985“ vom 21. Januar 2020, 23:32

Hallo zusammen,

ich habe das Problem das bei meinem Hackt mit

Z170MX Gaming 5 Mainboard der Front Mic Eingang nicht funktioniert. System läuft auf 10.15.2

Das Board hat ja einen ALC1150 ich habe Layout ID 1 drin und den aktuellsten AppleALC.kext.

Hat jemand nen Tipp??



Im Profiler sieht das so aus:

Ich habe gelesen das da eigentlich noch Intel High Definition Audio sein müsste... Das fehlt aber wohl bei mir... vielleicht hat das was damit zu tun?

LG

René

PS: config im Anhang