

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 23. Januar 2020, 19:55

[Toskache](#) Hmm. Die Meldung mit der Apple Watch kommt mir bekannt vor – wenn auch nicht vom Hackintosh, sondern von meinem MacBook Pro. Am Hackintosh hat es bei mir sofort funktioniert und funktioniert auch nach wie vor einwandfrei. Ich weiß nicht mehr sicher, wie ich es am MacBook Pro gelöst habe, aber es geht mittlerweile problemlos. Hast du schon mal probiert, dich in den Systemeinstellungen komplett von iCloud abzumelden und neu anzumelden? Ggf. dasselbe auch am iPhone probieren und die Apple Watch ebenfalls neu starten.

[Toskache](#) und [karacho](#) Die PowerPlayTable habe ich nicht mehr in Verwendung, und zwar aus folgendem Grund:

[Zitat von CMMChris](#)

Bei den Vega10 Karten kann man die Spannung unter macOS aber ohnehin nicht anpassen. Eine PowerPlay Table ist seit macOS 10.14.5 nicht mehr nötig außer man will übertakten. Die Lüftersteuerung funktioniert ja nun OOB einwandfrei.