

Erledigt

USB Ports und Sleep-Modus funktionieren nicht richtig

Beitrag von „AnonymCoder“ vom 24. Januar 2020, 13:12

[kasar](#)

Versuche mal darkwake=8.

(Im Clover Configurator unter Boot, gerade ist darkwake=10 drinnen. Speichern nicht vergessen!)