

# WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter

**Beitrag von „thexsenator“ vom 24. Januar 2020, 19:43**

Ich hatte die selbe problem, bluetooth funktionierte oob aber wifi nicht, mit BCM94360CS2, hab mit linux auch versucht, dort hatte ich auch kein wifi nur BT. Ich habe die apple karte aus dem konverter entfernt und wieder zurück eingesteckt und dann im nächsten boot hat auch wifi funktioniert... probier mal, kann nichts schaden 😊