

Erledigt

AS-Rock B85m Pro4 - Installationsprobleme

Beitrag von „Extremflasher“ vom 25. Januar 2020, 18:39

Danke für die Hilfe, es lag aber wohl eher bei mir!

Ich hab mir einfach nochmal einen neuen USB-Stick gekauft und diese wohl jetzt richtig Partioniert.

Die Festplatte habe ich jetzt installiert bekommen. Jetzt hänge ich beim Übertrag von Clover auf diese. Habe es gemacht wie im Video Beschrieben, aber in den BIOS Einstellung ist die Festplatte nicht mit der UEFI Boot Partition vorhanden sondern wird als AHCI eingehängt.

Hab schon gedacht es ging mir wie beim USB-Stick, aber ich hab die Festplatte extra noch mit einer Linux Live CD Formatiert und die GUID angelegt.

Mit dem USB-Stick kann ich Problemlos booten, dieser wird auch mit einer UEFI Boot Partition erkannt.