

WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter

Beitrag von „al6042“ vom 25. Januar 2020, 23:29

In der Liste sehe ich keinen Hinweis auf Bluetooth... das kann auch nicht gehen, da BT über USB angesprochen wird, nicht über PCI.

Wenn deine WLAN/BT Kombi über einen Adapter arbeitet und daran ein Kabel auf einen internen USB-Header gesteckt ist, wird darüber Bluetooth funktionieren.

Die Adapterkarte steckt bei dir im einzig vorhandenen PCIe-Slot oder hast du das CNVi-Interface dafür ausgebaut?