

# WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter

Beitrag von „JollyJumper“ vom 25. Januar 2020, 23:37

Ja, Bluetooth ist natürlich bei USB gelistet.

Ich habe diese Karte

[https://www.amazon.de/gp/produ...e122ce9fed&language=de\\_DE](https://www.amazon.de/gp/produ...e122ce9fed&language=de_DE)

mit diesem Adapter

[https://www.amazon.de/gp/produ...5171ff21c1&language=de\\_DE](https://www.amazon.de/gp/produ...5171ff21c1&language=de_DE)

Das ganze steckt im unteren Slot des Boards wie hier gezeigt

<https://www.youtube.com/watch?v=i7hwx3i5LzA&t=413s>

Leider hat die EFI die in einem weiteren Video bereit gestellt wurde bei mir nicht funktioniert. Blieb hängen beim Booten.

Ich hab mich dann an den Z390 Designare Beitrag gehängt, die EFI hat dann bei mir funktioniert.

Der Rechner läuft super bis halt auf die Wlan-Karte.

Hoffentlich sind die Links hier erlaubt.