

Erledigt

T430 Docking Station USB Ports funktionieren nicht.

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 26. Januar 2020, 08:32

Dann musst du dir eine [USB.kext](#) generieren!