

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 26. Januar 2020, 11:50

[JimSalabim](#) unter Windows stimmt die Uhrzeit dank deinem Tip mit dem Fix damals. Unter Mac OSX scheint die Uhrzeit auch zu stimmen. Nur geh ich mal ins Bios ist vorbei mit richtiger Uhrzeit...das meinte ich mit dem RTC Problem. Das hatte ich schon beim Asus Board. Die Einstellungen sind ebenfalls alle wie ihr das hier nennt.

Tja und das Wlan Problem??? Ich habe die RC Scripte im Ordner etc alle gelöscht. Deinen ganzen Ordner 1:1 übernommen und die Serials neu generiert. wie beschrieben. In der Regel halte ich mich schon an eure Vorgaben...