

**Erledigt**

## **festplatten als nicht intentifiziert**

**Beitrag von „bluebyte“ vom 27. Januar 2020, 12:13**

Wenn ein Controller funktioniert, dann würde ich an dem Controller große HDD's anschließen und würde auf den Performance-Gewinn durch SSD's verzichten. Alles andere ist doch nur Gefrickel, führt zu endlosen Diskussionen und führt letztendlich zu nichts. Wenn die HDD's anständig in Partitionen aufgeteilt werden, dann kann man auch ein Dual-Boot oder Triple-Boot mit Windows und Linux einrichten.

Irgendwann sind einem System nun mal Grenzen gesetzt. Bei deinem Board ist es Sierra. Was soll ich denn bei meinem Lenovo T520 mit Nvidia sagen? Da ist bei El Capitan Schluss. Muss ich akzeptieren und muss ich mit leben. Von meinem Lenovo T61 möchte ich gar nicht erst anfangen. Da ist schon bei Lion Schluss. 😊

Vielleicht mal über einen SATA-Controller nachdenken. Den gibt es auch schon recht günstig bei amazon.