

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. Januar 2020, 20:12

[Zitat von chabadoo](#)

Bei mir geistert auch ein unbekanntes XHCI Device pci8086,15ec durch die Gegend. Vielleicht ist das der Schlüssel.

Das ist aber OK so, das wird auch das Gerät sein. Auf ähnliche Weise wird mir dort auch mein MOTU 8A Thunderbolt-Interface angezeigt. Es könnte aber natürlich sein, dass das Ding einfach nicht Hackintosh-kompatibel ist.

[Toskache](#) Ja, seltsam. Aber warum willst du es überhaupt nochmal installieren? Nimm doch einfach meinen EFI-Ordner, darin ist doch alles aktuell.

[slickrick13](#) Nein, das Bios-Update läuft völlig problemlos durch, da kann nix passieren.

[StevePeter](#) Das ist eigentlich der falsche Thread für die Frage - in deinem Profil steht ein anderes Mainboard und meine EFI-Ordner enthalten keine SSDT-UIAC. Aber macht nix. Hast du die SSDT-UIAC auch in der OC-config.plist unter ACPI/Add eingetragen?