

Erledigt

Ersatz für Intel AC9560

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. Januar 2020, 17:56

Die DW1820A ist einen Versuch wert, siehe [hier](#). Keine einfache Karte, das ist leider richtig. DSM2, kurz OT : Funktionieren bei deinem HP Envy Touchpad und Touchscreen?