

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „chabadoo“ vom 28. Januar 2020, 18:01

**Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...**

Richtig, trotzdem sind es letztlich die Compile Settings die von der OcQuirks.plist beeinflusst werden oder reicht es die .plist mit in Driver zu legen (wäre mir neu).

Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe exakt die Konfiguration hier aus dem Thread bei mir reinkopiert (nur SMBIOS angepasst).

USB auf den Thunderbolt Ports bleibt damit tot und wie gesagt Bootprobleme mit OcQuirks von Windows auf der selben NVME über Clover.