

Erledigt

Clover kommt mit neuer FW nicht klar. Brauche einen Patch.

Beitrag von „seere“ vom 28. Januar 2020, 18:39

Das dürfte das typische Z390 ACPI Problem sein, hatte ich auch. Lösung siehe [u.a. hier im Forum](#) für den ACPI Patch. Nicht vom "Asrock" im Thread erschrecken lassen - bei mir hilft das auf einem MSI Board.