

Benötige Hilfe bei Installation von Catalina auf Asus Maximus XI Gene / iGPU / i7 8700K

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. Januar 2020, 18:41

Das Deaktivieren des embedded controllers per SSDT funktioniert bei meinem Laptop nicht, wenn _STA nicht zusätzlich per ACPI-Patch umbenannt wird. ECDV._STA ist in der DSDT bereits definiert, daran dürfte es liegen:

Spoiler anzeigen

Ist das nicht sogar eher die Regel, wenn ein aktiver embedded controller vorhanden ist?