

# Optimierungen für ASUS Prime Z390-A| i5-9600K | UHD630

**Beitrag von „oldMacdonald“ vom 28. Januar 2020, 21:59**

Ich habe zwischenzeitlich diverse neue und nochmal alte Einstellungen getestet aber es gibt immer Probleme wenn beide Monitore gleichzeitig an sind.

Meistens fängt es sich, wenn ich einen Monitor kurz aus- und wieder einschalte.

Die Anschluss-Kombi DP & HDMI scheint also eher problematisch zu sein.

Eins Ausweg für mich könnte noch Daisy Chaining über den DP sein. Dafür muss erstmal das zweite Kabel her.