

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Januar 2020, 22:28

[Zitat von michigo](#)

Mainboard mit H110 Chipset (Intel Motherboard FRU 03T7253), einen i5-4590

Herzlich Willkommen im Hackintosh-Forum Forum. 

Da stimmt was nicht bei deinen Angaben, ein Skylake Mainboard mit H110 Chipsatz kann keine Haswell i5 CPU aufnehmen, bitte überprüfe die technischen Daten und ergänze dein Benutzerprofil und oder deine Signatur.

Gruß derHackfan