

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „karacho“ vom 29. Januar 2020, 13:14

[Zitat von JimSalabim](#)

Die Version 0.5.5, die bei mir läuft, wurde offensichtlich von irgendjemandem auf andere Weise kompiliert. Dort fehlen auch die Menüpunkte für NVRAM Reset, für die Tools usw. (obwohl die im Ordner alle vorhanden sind auch in der config.plist eingetragen sind).

Zu der Version schrieb ich dir schon, dass es sicherlich die aus dem N-D-K Fork ist. NVRAM Reset nicht über die Tools einbinden, den stellst du über Misc->Security->AllowNvramReset -> YES ein.

