

**Erledigt**

## **Clover kommt mit neuer FW nicht klar. Brauche einen Patch.**

**Beitrag von „Shado“ vom 30. Januar 2020, 16:54**

Hi, probiere mal aus. Notfalls auch Seriennummer neu generieren.

Feedback wäre schön.... 🙄

GA Z370p-D3 F10