

Erledigt

Clover kommt mit neuer FW nicht klar. Brauche einen Patch.

Beitrag von „commodore28“ vom 30. Januar 2020, 17:32

Dank Dir,

deine EFI mach Haar genau beim apfs Stop.

Habe aber seit gestern morgen eine EFI die sehr gut bei mir läuft.

Ich häng diese mal an. Vielleicht kannst du diese irgenwan gebrauchen.

Z370P D3 FW:15a

8700K

RX580

Nvme Samsug 970

2 x !6 GB Ram 3200MHz