

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „benjhess“ vom 31. Januar 2020, 18:14

[Zitat von JimSalabim](#)

[benjhess](#) Ich hätte normalerweise erstmal auf schwache Bluetooth-Verbindung getippt, aber das hast du ja schon ausgeschlossen, da es ja auch bei der kabelgebundenen Maus auftritt. Ich gehe nach kurzem Googeln des Problems auch davon aus, dass das ebenfalls an der RX 5700 XT liegt (bzw. halt an den schlechten macOS-Treibern). Durch die PowerPlayTable kannst du zwar das Lüfterverhalten steuern und undervolten und overlocken, aber du eliminerst damit ja leider nicht die Fehler in den Treibern.

Seit dem Update auf 10.15.3 ist das Problem mit dem Maus Lag komplett verschwunden. Die RX 5700 XT läuft damit jetzt einwandfrei 😊