

# **X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!**

**Beitrag von „sx1“ vom 1. Februar 2020, 00:03**

DSM2

Also ich hab grad mal PC00 -> PCI0 und EC0 to EC in den ACPI Patches deaktiviert, sodass ich nur noch die ACPI Patches aus Deinem Tutorial aktiv hatte , dann verweigert er bei mir auch das booten.