

Erledigt

10g Netzwerkkarte unter AMD Hackintosh

Beitrag von „xymos“ vom 1. Februar 2020, 14:53

Danke für dein Feedback 😊

Ich habe die Infos im Profil ergänzt.

Deine Anpassungen habe ich mal in die Config.plist einfließen lassen, aber leider ohne Erfolg.

Ich versuche jetzt nochmal eine neuere Firmware in die Karte einzuspielen; mal sehen, was das bringt.

Gibt es funktionale Unterschiede zwischen der Asus XG-C100F und der Asus XG-C100C ?

Beiden nutzen den gleichen Chip, nur das die eine auf Copper setzt und die andere auf SFP+

In der Kiste ist sonst nichts weiter verbaut, im System eine Rolle spielt.

Sprich: keine weiteren Karten, Controller usw.

Ich wäre schon Happy, wenn der schwarze Bootscreen nicht wäre und ich wieder ein Bild hätte, wenn die NIC eingebaut ist.