

Erledigt

10g Netzwerkkarte unter AMD Hackintosh

Beitrag von „ralf.“ vom 1. Februar 2020, 15:19

Vielleicht ein Problem mit den PCIe Lanes [Asus XG-C100C für zu extremer Verzögerung nach Systemstart](#)