

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 1. Februar 2020, 19:47

Ich kenne dieses Problem nur wenn da was unterschiedlich ist beim SMBios zwischen Clover und OC. Dazu habe ich das Ergebnis vom Tool macserial zwischen Clover und OC miteinander verglichen. Es darf keinen Unterschied geben.

Aber wenn du schreibst passt alles habe ich da keine wirkliche Idee.