

Erledigt

Clover kommt mit neuer FW nicht klar. Brauche einen Patch.

Beitrag von „Shado“ vom 2. Februar 2020, 09:46

Hi, kurze Ergänzung...

Habe gestern ein 2.tes Board GA Z370p-D3 F10 mit Catalina aufgesetzt mit einer geklonten EFI, die von mir.

Läuft 1a. Keine Probleme. Sleep/WakeUp funzt.

Die CPU war diesmal eine i5-9600k, GraKa GT740.