

**Erledigt**

## **Bildschirm nutzt (zeitweise) nicht den vollen Displayumfang (ändert sich ständig von alleine)**

**Beitrag von „userport“ vom 2. Februar 2020, 09:53**

[Sascha 77](#) es ist auch merkwürdig, dass fürs BIOS und auch Clover gar kein Bild da sein soll, hier ist die Beschreibung vom [griven](#) korrekt und da sollte die Problemetik zuerst angegangen werden.