

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „userport“ vom 2. Februar 2020, 10:35

[madtom](#) wenn der Audioausgang an der der Klinkebuchse auch nicht funktioniert, dann ist da was faul.

Die Lautstärkeregelung des Monitors kann sich auch nur auf diesen Audioausgang beziehen, es müssen also nicht zwingend Lautsprecher im Monitor verbaut sein.