


(NOOB) sucht Hilfe bei kleinen Fehlern zum 2. Hackintosh / Installation Mojave/Catalina

Beitrag von „al6042“ vom 2. Februar 2020, 10:54

Eine Anleitung ist in der USB-Sektion des Programms [HackinTool](#) zu finden, wenn du auf das folgende Icon klickst:



Den Ursprung der Aktion habe ich bereits im vorherigen Beitrag erklärt und nennt sich kurz und knapp "15-Port-Limit", bei dem Apple auf die helle Idee kam, dass deren Büchsen nicht mehr als 15 USB-Ports bedienen können... 🤔