

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „PCT“ vom 2. Februar 2020, 18:54

Das [Bios Update](#) Problem hatte ich auch schon, und habe es genau so gelöst: via Win 10. Ich bin mir relativ sicher, dass es an einem falsch/fehlerhaft formatierten USB Stick liegt. Was bis jetzt immer ging: Update einfach direkt auf die EFI partition packen.