

Erledigt

## HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „xoro11“ vom 2. Februar 2020, 21:58

[Zitat von ralf.](#)

Ich finde es ziemlich krass dass bei beiden USB3 nicht funzt. Manchmal liegt es einfach am Kabel. Da hab ich auch ein paar die können genau 40Mbits übertragen. Ich würde mal einen Blackmagic Disk Speed Test bei den verschiedenen USB3-Ports machen.

Hallo Ralf,

ok werde ich probieren. Ich habe auch festgestellt, das ich keine Kartenleser über ein USB-Hub anschliessen kann,

das ist doch dann sich ein Stromproblem, d.h. dass zu wenig Strom ankommt. Kann ich bei beiden Rechnern zu blöd gewesen sein eine zusätzliche Stromzufuhr anzuschliessen? Ich wüsste allerdings nicht wo ich das vergessen haben könnte? vg

grischa