

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „plutect“ vom 4. Februar 2020, 20:03

[steff89](#) Ahh das ist Gut ich wollte den n-d-k Fork in den nächsten Tagen sowieso testen !

Wozu brauchen wir eine DSDT bzw. SSDT ? Was verbessert sich damit ?

Ich habe jetzt einmal meine Serien Nummer usw. in [steff89](#) EFI eingetragen und gebootet, leider sehe ich bzw. komme ich nicht in den Picker und es wird sofort Windows 10 gestartet.

Mein macOS liegt auf der NVMe und Win 10 auf der SSD an SATA 0. Wo kann ich ansetzen den Fehler zu finden ?