

Erledigt

previous shutdown cause 5 & gIOScreenLockState 3

Beitrag von „karacho“ vom 4. Februar 2020, 13:39

Ist deine GPU UEFI fähig. Kontrolliere ob im BIOS CSM auf disabled steht. Wenn du beide Fragen mit ja beantworten kannst, dann stell im BIOS den PCIe Speed auf Link Speed 1. Apropos BIOS, hast du die Einstellungen überhaupt für macOS angepasst?

3.4.2 North Bridge Configuration



Primary Graphics Adapter

This allows you to select [Onboard], [PCI] or [PCI Express] as the boot graphic adapter priority. The default value is [PCI Express].

VT-d

Use this item to enable/disable Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O.

PCIe1 Link Speed

This allows you to select PCIe 1 Link Speed. The default value is [Auto].