

**Erledigt**

## **USBPorts.kext mit Hackintool (HS01 geht, SS01 fehlt)**

**Beitrag von „pebbly“ vom 4. Februar 2020, 17:04**

Nimm das Hackintool.

1. Öffne die Hilfe im Hackintool
2. USBInjectAll Kext und Portlimit Patches
3. überprüfe dann ob alle Ports aufgelistet werden
4. Nimm einen USB2 und einen USB3 Stick und gehe deine Ports durch und deklariere die Ports richtig
5. Pro Controller Maximal 15 Ports (USB2=1; USB3=1)
6. Exportiere deine Einstellungen
7. Lösche die Patches und ersetze den USBInjectAll Kext mit deiner favorisierten Methode
8. Fertig