USBPorts.kext mit Hackintool (HS01 geht, SS01 fehlt)

Beitrag von "sx1" vom 4. Februar 2020, 19:22

Ich weiss noch nicht genau. In der Hackintool Hilfe steht , dass man HS01 und HS02 umbenennen soll.

Deshalb will ich das aber nicht machen, eigentlich eher um das besser zu verstehen und ich wollte aber jetzt meinen ASMedia Controller im Bios wieder aktivieren und falls es dann Konfilkte mit den Portnamen gibt. Ich weiss vorher hat mir loReg auch SS01 unter dem Asmedia Controller angezeigt(der da noch PXSX hiess, das muss ich wohl aber dann umbenennen)